

■ 概要

BooT.oneテンプレートの天井伏図に配置する仕上凡例について解説します。

上記の仕上凡例は、[プロジェクトブラウザ] → [集計表/数量] → [建築] → [A20] → [A20_凡例_天井伏図_仕上]にて、ご確認くださいことが可能です。

また、[A20_凡例_天井伏図_仕上]は数量積算となるため、材料登録だけではリストへ**表示させることはできません**。

下記を参考に条件を満たすよう設定をお試しいただきますようお願い申し上げます。

■ 条件

- ① モデル内に天井オブジェクトが配置されている
- ② 配置した天井オブジェクトに材料登録したマテリアルが割り当てられている
- ③ 割り当てたマテリアルの設定が「仕上」に該当している(マテリアルカスタムパラメータ[材料_構成_仕上]=ON)

■ 手順

① 天井をモデリング


② [B.建築]タブ → [マテリアル]パネル → [材料登録]ツールにて材料の構成を「仕上」として登録



※部位は天井以外にチェックが入っていても問題ありません

③ ①で配置した天井に②で登録したマテリアルを割り当てる([タイプ編集]にて設定)

④ プロジェクトブラウザ → [集計表/数量] → [建築] → [A20] → [A20_凡例_天井伏図_仕上]に集計される
 ※マークを使用してタグを配置する場合は、マークを設定



配置済みの天井オブジェクトにマテリアルを設定

■補足

マテリアルパラメータ[マーク]の編集方法は2種類ございますのでご案内いたします。

1.) タグを配置後にタグを選択してパラメータを編集する



2.) [管理]タブ → [設定]パネル → [マテリアルブラウザ] → [アイデンティティ]タブにてパラメータを編集する

