


■ 概要


Revitにて作成したデータ(平面図・立面図・断面図等)を2Dデータとして変換する方法について説明します。
手順としてはRevitの書き出し機能を使い、DXFデータ及びDWGデータへ変換する流れとなります。

■ DXFデータ及びDWGデータへの変換方法

1.)[ファイル]タブ → [書き出し] → [CAD 形式] → [DXF]をクリックする



2.)書き出しのダイアログの赤枠内を設定し、[次へ]をクリックする



3.)保存先のフォルダを指定し、OKをクリックするとdxfファイルが書き出される

▶ DXF練習

名前	
	BooT-one_Guideline_Model_2019-シート - 0001 - 図面リスト.dxf
	BooT-one_Guideline_Model_2019-シート - 0401 - 材料表.dxf
	BooT-one_Guideline_Model_2019-シート - 0402 - 外部仕上表.dxf
	BooT-one_Guideline_Model_2019-シート - 0403 - 内部仕上表(1).dxf
	BooT-one_Guideline_Model_2019-シート - 0501 - 耐火リスト・壁リスト.dxf
	BooT-one_Guideline_Model_2019-シート - 1001 - 配置図.dxf
	BooT-one_Guideline_Model_2019-シート - 1101 - ピット図.dxf
	BooT-one_Guideline_Model_2019-シート - 1102 - 1階平面図 兼 外構図.dxf
	BooT-one_Guideline_Model_2019-シート - 1103 - 基準階平面図.dxf
	BooT-one_Guideline_Model_2019-シート - 1104 - R階平面図.dxf